■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2025. 5. 1.>

민원서류
접수번호: 10451
접수일시: 2026 01 22
처리기한: 26.1.22
처리과 기록물 등록번호

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) 파양초등학교	사업자등록번호 ✓ 128-83-00451	
	주소 : (10810) 경기도 파주시 문산읍 배머리길 90-70 파양초등학교 (전화번호:031-950-3464)		
석면해체·제거 사업장	건물명 : 파양초등학교	위치: 경기도 파주시 문산읍 배머리길 90-70	
	연면적(㎡) : 1,772㎡	작업기간 : 2026.01.02.(사전측정) 2026.01.05. ~ 2026.01.10	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 963.7㎡ (필요시 별지 첨부)		
측정 기관	대표자 : 박석현	사업자등록번호 : 141-81-33761	
	주 소 : 경기도 파주시 중앙로 247 303호 ㈜국토석면환경연구원		
	측정자/분석자 : 전영민 / 전영재		

측정 결과	시료번호	측정지점	측정 장비(종류/수량)	유량(ℓ/분)	측정 일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의 종류	분석 계수 시야 수

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
	(필요시 별지 첨부)	(필요시 별지 첨부)	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
	(필요시 별지 첨부)	(필요시 별지 첨부)	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
	(필요시 별지 첨부)	(필요시 별지 첨부)	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2026년 01월 일

제출인(대표자) 파양초등학교 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체제거 사업장의
석면 비산 측정 결과표

용 역 명 : 파양초 석면해체 공사 관련 석면비산 및 농도 측정 용역

현장주소 : 경기도 파주시 문산읍 배머리길 90-70 파양초등학교

측정기간 : 2026. 01. 02. (사전측정)
2026. 01. 05. ~ 2026. 01. 10.

KT (주)국토석면환경연구원

1) 2026년 01월 02일

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	분석계수 시야 수
측정 결과	A-1	부지경계 (사전측정)	SARA 5100 / 1	10	2026.01.02	0.001	Chrysotile	100
	A-2		SARA 5100 / 1	10	2026.01.02	0.001	Chrysotile	100
	A-3		SARA 5100 / 1	10	2026.01.02	0.001	Chrysotile	100
	A-4		SARA 5100 / 1	10	2026.01.02	0.002	Chrysotile	100

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계 (사전측정)			
	측정 시작 시간: 09 : 43	측정 종료 시간: 13 : 43	
	측정 시작 시간: 09 : 44	측정 종료 시간: 13 : 44	
	측정 시작 시간: 09 : 47	측정 종료 시간: 13 : 47	
	측정 시작 시간: 09 : 48	측정 종료 시간: 13 : 48	

2) 2026년 01월 05일

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	분석계수 시야 수
측정 결과	A-1	부지경계	SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.002	Chrysotile	100
	A-2		SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.003	Chrysotile	100
	A-3		SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.001	Chrysotile	100
	A-4		SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.002	Chrysotile	100
	A-5	위생설비 입구	SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.003	Chrysotile	300
	A-6	음압기 배출구	SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.001	Chrysotile	300
	A-7		SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.002	Chrysotile	300
	A-8		SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.001	Chrysotile	300
	A-9		SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.002	Chrysotile	300
	A-10		SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.002	Chrysotile	300
	A-11		SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.001	Chrysotile	300
	A-12	작업장 주변(실내)	SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.001	Chrysotile	100
	A-13		SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.002	Chrysotile	100
	A-14	작업장 주변(실외)	SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.002	Chrysotile	100
	A-15		SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.001	Chrysotile	100
	A-16	폐기물 반출구	SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.005	Chrysotile	300
	A-17	폐기물 임시보관	SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.003	Chrysotile	300
	A-18		SARA 5100 / 1	10	2026.01.05	0.002	Chrysotile	300

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계			
	측정 시작 시간: 08 : 40	측정 종료 시간: 12 : 40	
	측정 시작 시간: 08 : 41	측정 종료 시간: 12 : 41	
	측정 시작 시간: 08 : 43	측정 종료 시간: 12 : 43	
	측정 시작 시간: 08 : 44	측정 종료 시간: 12 : 44	
위생설비 입구			
	측정 시작 시간: 08 : 47	측정 종료 시간: 09 : 27	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간: 08 : 51	측정 종료 시간: 09 : 31	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구			
	측정 시작 시간: 08 : 52	측정 종료 시간: 09 : 32	
	측정 시작 시간: 08 : 54	측정 종료 시간: 09 : 34	
	측정 시작 시간: 08 : 54	측정 종료 시간: 09 : 34	
	측정 시작 시간: 08 : 55	측정 종료 시간: 09 : 35	
	측정 시작 시간: 08 : 56	측정 종료 시간: 09 : 36	
작업장 주변(실내)			
	측정 시작 시간: 09 : 19	측정 종료 시간: 11 : 19	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
작업장 주변(실내)			
	측정 시작 시간: 09 : 20	측정 종료 시간: 11 : 20	
작업장 주변(실외)			
	측정 시작 시간: 09 : 24	측정 종료 시간: 11 : 24	
	측정 시작 시간: 09 : 25	측정 종료 시간: 11 : 25	
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간: 10 : 03	측정 종료 시간: 10 : 43	
폐기물 임시보관			
	측정 시작 시간: 11 : 33	측정 종료 시간: 12 : 13	

3) 2026년 01월 06일

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	분석계수 시야 수
측정 결과	A-1	부지경계	SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.003	Chrysotile	100
	A-2		SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.002	Chrysotile	100
	A-3		SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.002	Chrysotile	100
	A-4		SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.001	Chrysotile	100
	A-5	위생설비 입구	SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.002	Chrysotile	300
	A-6	음압기 배출구	SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.002	Chrysotile	300
	A-7		SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.001	Chrysotile	300
	A-8		SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.002	Chrysotile	300
	A-9		SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.001	Chrysotile	300
	A-10		SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.001	Chrysotile	300
	A-11		SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.002	Chrysotile	300
	A-12	작업장 주변(실내)	SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.001	Chrysotile	100
	A-13		SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.001	Chrysotile	100
	A-14	작업장 주변(실외)	SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.001	Chrysotile	100
	A-15		SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.002	Chrysotile	100
	A-16	폐기물 반출구	SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.004	Chrysotile	300
	A-17	폐기물 임시보관	SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.002	Chrysotile	300
	A-18		SARA 5100 / 1	10	2026.01.06	0.002	Chrysotile	300

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계			
	측정 시작 시간: 09 : 22	측정 종료 시간: 13 : 22	
	측정 시작 시간: 09 : 23	측정 종료 시간: 13 : 23	
	측정 시작 시간: 09 : 23	측정 종료 시간: 13 : 23	
	측정 시작 시간: 09 : 25	측정 종료 시간: 13 : 25	
위생설비 입구			
	측정 시작 시간: 09 : 47	측정 종료 시간: 10 : 27	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간: 09 : 41	측정 종료 시간: 10 : 21	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구			
	측정 시작 시간: 09 : 41	측정 종료 시간: 10 : 21	
	측정 시작 시간: 09 : 42	측정 종료 시간: 10 : 22	
	측정 시작 시간: 09 : 43	측정 종료 시간: 10 : 23	
	측정 시작 시간: 09 : 43	측정 종료 시간: 10 : 23	
	측정 시작 시간: 09 : 44	측정 종료 시간: 10 : 24	
작업장 주변(실내)			
	측정 시작 시간: 09 : 26	측정 종료 시간: 11 : 26	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
작업장 주변(실내)			
	측정 시작 시간: 09 : 29	측정 종료 시간: 11 : 29	
작업장 주변(실외)			
	측정 시작 시간: 09 : 32	측정 종료 시간: 11 : 32	
	측정 시작 시간: 09 : 32	측정 종료 시간: 11 : 32	
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간: 10 : 50	측정 종료 시간: 11 : 30	
폐기물 임시보관			
	측정 시작 시간: 14 : 14	측정 종료 시간: 14 : 54	

4) 2026년 01월 07일

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	분석계수 시야 수
측정 결과	A-1	부지경계	SARA 5100 / 1	10	2026.01.07	0.002	Chrysotile	100
	A-2		SARA 5100 / 1	10	2026.01.07	0.003	Chrysotile	100
	A-3		SARA 5100 / 1	10	2026.01.07	0.001	Chrysotile	100
	A-4		SARA 5100 / 1	10	2026.01.07	0.002	Chrysotile	100
	A-5	작업장 주변(실내)	SARA 5100 / 1	10	2026.01.07	0.002	Chrysotile	100
	A-6		SARA 5100 / 1	10	2026.01.07	0.001	Chrysotile	100
	A-7	작업장 주변(실외)	SARA 5100 / 1	10	2026.01.07	0.002	Chrysotile	100
	A-8		SARA 5100 / 1	10	2026.01.07	0.003	Chrysotile	100
	A-9	폐기물 임시보관	SARA 5100 / 1	10	2026.01.07	0.003	Chrysotile	300
	A-10		SARA 5100 / 1	10	2026.01.07	0.002	Chrysotile	300

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계			
	측정 시작 시간: 08 : 58	측정 종료 시간: 12 : 58	
	측정 시작 시간: 08 : 58	측정 종료 시간: 12 : 58	
	측정 시작 시간: 09 : 07	측정 종료 시간: 13 : 07	
	측정 시작 시간: 09 : 07	측정 종료 시간: 13 : 00	
작업장 주변(실내)			
	측정 시작 시간: 09 : 03	측정 종료 시간: 11 : 03	
	측정 시작 시간: 09 : 03	측정 종료 시간: 11 : 03	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
작업장 주변(실외)			
	측정 시작 시간: 09 : 00	측정 종료 시간: 11 : 00	
	측정 시작 시간: 09 : 00	측정 종료 시간: 11 : 00	
폐기물 임시보관			
	측정 시작 시간: 08 : 55	측정 종료 시간: 09 : 35	

5) 2026년 01월 08일

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	분석계수 시야 수
측정 결과	A-1	폐기물 임시보관	SARA 5100 / 1	10	2026.01.08	0.002	Chrysotile	300
	A-2		SARA 5100 / 1	10	2026.01.08	0.001	Chrysotile	300

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 임시보관			
	측정 시작 시간: 10 : 23	측정 종료 시간: 11 : 03	

6) 2026년 01월 09일

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	분석계수 시야 수
측정 결과	A-1	폐기물 임시보관	SARA 5100 / 1	10	2026.01.09	0.001	Chrysotile	300
	A-2		SARA 5100 / 1	10	2026.01.09	0.002	Chrysotile	300

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 임시보관			
	측정 시작 시간: 09 : 29	측정 종료 시간: 10 : 09	

7) 2026년 01월 10일

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	분석계수 시야 수
측정 결과	A-1	폐기물 임시보관	SARA 5100 / 1	10	2026.01.10	0.002	Chrysotile	300
	A-2		SARA 5100 / 1	10	2026.01.10	0.001	Chrysotile	300

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 임시보관			
	측정 시작 시간: 06 : 48	측정 종료 시간: 07 : 28	