



(첨부2)

## 석면비산측정 사진

\* 현 장 : 마지리 195번지

\* 일 자 : 25.08.05

측정지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#0	공시료			
		측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
#1	부지경계선			
		측정 시작 시간: 10:00	측정 종료 시간: 14:00	
#2	부지경계선			
		측정 시작 시간: 10:02	측정 종료 시간: 14:02	
#3	부지경계선			
		측정 시작 시간: 10:03	측정 종료 시간: 14:03	
#4	부지경계선			
		측정 시작 시간: 10:05	측정 종료 시간: 14:05	



(첨부2)

## 석면비산측정 사진

\* 현 장 : 마지리 195번지

\* 일 자 : 25.08.07

측정지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#0	공시료			
		측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
#1	부지경계선			
		측정 시작 시간: 9:30	측정 종료 시간: 13:30	
#2	부지경계선			
		측정 시작 시간: 9:35	측정 종료 시간: 13:35	
#3	부지경계선			
		측정 시작 시간: 9:39	측정 종료 시간: 13:39	
#4	부지경계선			
		측정 시작 시간: 9:42	측정 종료 시간: 13:42	
#5	위생설비지점			
		측정 시작 시간: 10:00	측정 종료 시간: 12:00	

(첨부2)

## 석면비산측정 사진

\* 현 장 : 마지리 195번지

\* 일 자 : 25.08.07

측정지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6	작업장주변(실외)			
		측정 시작 시간: 10:05	측정 종료 시간: 12:05	
#7	폐기물보관지점			
		측정 시작 시간: 11:20	측정 종료 시간: 13:20	
#8	폐기물보관지점			
		측정 시작 시간: 11:22	측정 종료 시간: 13:22	



(첨부2)

## 석면비산측정 사진

\* 현 장 : 마지리 195번지

\* 일 자 : 25.08.08

측정지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#0	공시료			
		측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
#1	부지경계선			
		측정 시작 시간: 6:02	측정 종료 시간: 10:02	
#2	부지경계선			
		측정 시작 시간: 6:05	측정 종료 시간: 10:05	
#3	부지경계선			
		측정 시작 시간: 6:11	측정 종료 시간: 10:11	
#4	부지경계선			
		측정 시작 시간: 6:19	측정 종료 시간: 10:19	
#5	위생설비지점			
		측정 시작 시간: 6:32	측정 종료 시간: 8:32	

(첨부2)

## 석면비산측정 사진

\* 현 장 : 마지리 195번지

\* 일 자 : 25.08.08

측정지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#6	작업장주변(실외)			
		측정 시작 시간: 6:41	측정 종료 시간: 8:41	
#7	폐기물보관지점			
		측정 시작 시간: 9:02	측정 종료 시간: 11:02	
#8	폐기물보관지점			
		측정 시작 시간: 9:03	측정 종료 시간: 11:03	








(첨부2)

## 석면비산측정 사진

\* 현 장 : 마지리 195번지

\* 일 자 : 25.08.09

측정지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#0	공시료			
		측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
#1	폐기물보관지점			
		측정 시작 시간: 6:48	측정 종료 시간: 7:28	
#2	폐기물보관지점			
		측정 시작 시간: 6:49	측정 종료 시간: 7:29	
		측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
		측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
		측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	