

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일														
제출인	상호(대표자) 파주시청 (대표자: 김경일) 사업자등록번호 128-83-00937														
	주소 경기도 파주시 심청로 50 (아동동) (전화번호:)														
석면해체·제거 사업장	건물명 위치 경기도 파주시 진동면 해마루길 80 (진동면)														
	연면적(㎡) 609.45㎡ 작업기간 2026.02.09 ~ 2026.02.15														
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 천장재(텍스): 548㎡ (필요시 별지 첨부)														
측정 기관	대표자 양 진 아 사업자등록번호 511-86-00843														
	주소 경기도 광명시 일직로 72 C1106호, C1107호(광명무역센터, 일직동)														
	측정자/분석자 임성진 / 엄택용														
측정결과	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">시료번호</th> <th style="width: 10%;">측정지점</th> <th style="width: 15%;">측정 장비 (종류/수량)</th> <th style="width: 10%;">유량 (ℓ/분)</th> <th style="width: 15%;">측정 일시</th> <th style="width: 10%;">측정 결과 (f/cc)</th> <th style="width: 10%;">검출석면의 종류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">별지서식 첨부</td> </tr> </tbody> </table>	시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	별지서식 첨부						
	시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류								
별지서식 첨부															
측정 지점	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">비산측정 시작 사진</td> <td style="width: 33%;">비산측정 종료 사진</td> <td style="width: 33%;">비고</td> </tr> </table>	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고											
비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고													

별지서식 첨부

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

제출인(대표자)

파주시청 (대표자: 김경일)

파주시청장 귀하

년 월 일



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

석면 비산 측정 결과보고서 별지서식2. 사진첩


(1 / 1)

측정일자: 2026.02.09

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계1	 <p>측정 시작 시간: 10:10 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 2:25 PM</p>	#01
부지경계2	 <p>측정 시작 시간: 10:10 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 2:25 PM</p>	#02
부지경계3	 <p>측정 시작 시간: 10:11 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 2:26 PM</p>	#03
부지경계4	 <p>측정 시작 시간: 10:12 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 2:27 PM</p>	#04

붙임1. 측정위치도(측정장소)











소재지번	경기도 파주시 진동면 해마루길 80 (진동면)	세부위치	측정위치도(건물외부)
------	---------------------------	------	-------------



석면 비산 측정 결과보고서 별지서식2. 사진첩









(1 / 2)

측정일자: 2026.02.10

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계1	 <p>측정 시작 시간: 9:50 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 2:05 PM</p>	#01
부지경계2	 <p>측정 시작 시간: 9:50 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 2:05 PM</p>	#02
부지경계3	 <p>측정 시작 시간: 9:51 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 2:06 PM</p>	#03
부지경계4	 <p>측정 시작 시간: 9:52 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 2:07 PM</p>	#04
위생설비	 <p>측정 시작 시간: 10:01 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 12:16 PM</p>	#05


석면 비산 측정 결과보고서 별지서식2. 사진첩
 측정일자: 2026.02.10

(2 / 2)


측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기배출구	 <p>측정 시작 시간: 10:05 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 12:20 PM</p>	#06
폐기물반출구	 <p>측정 시작 시간: 11:10 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 1:25 PM</p>	#07
폐기물보관지점1	 <p>측정 시작 시간: 12:30 PM</p>	 <p>측정 종료 시간: 2:45 PM</p>	#08
폐기물보관지점2	 <p>측정 시작 시간: 12:30 PM</p>	 <p>측정 종료 시간: 2:45 PM</p>	#09

붙임1. 측정위치도(측정장소)

소재지번	경기도 파주시 진동면 해마루길 80 (진동면)	세부위치	측정위치도(건물외부)
------	---------------------------	------	-------------



소재지번	경기도 파주시 진동면 해마루길 80 (진동면)	세부위치	측정위치도(건물내부)-옥상층
------	---------------------------	------	-----------------





옥상층 평면도

석면 비산 측정 결과보고서 별지서식2. 사진첩

(1 / 3)

측정일자: 2026.02.11

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계1	 <p>측정 시작 시간: 9:10 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 1:25 PM</p>	#01
부지경계2	 <p>측정 시작 시간: 9:10 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 1:25 PM</p>	#02
부지경계3	 <p>측정 시작 시간: 9:11 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 1:26 PM</p>	#03
부지경계4	 <p>측정 시작 시간: 9:12 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 1:27 PM</p>	#04
위생설비	 <p>측정 시작 시간: 9:20 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 11:35 AM</p>	#05

석면 비산 측정 결과보고서 별지서식2. 사진첩
 측정일자: 2026.02.11

(2 / 3)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기배출구1			#06
	측정 시작 시간: 9:25 AM	측정 종료 시간: 11:40 AM	
음압기배출구2			#07
	측정 시작 시간: 9:25 AM	측정 종료 시간: 11:40 AM	
음압기배출구3			#08
	측정 시작 시간: 9:26 AM	측정 종료 시간: 11:41 AM	
폐기물반출구			#09
	측정 시작 시간: 12:10 PM	측정 종료 시간: 2:25 PM	
폐기물보관지점1			#10
	측정 시작 시간: 12:40 PM	측정 종료 시간: 2:55 PM	


석면 비산 측정 결과보고서 별지서식2. 사진첩
 측정일자: 2026.02.11

(3 / 3)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점2			#11
	측정 시작 시간: 12:40 PM	측정 종료 시간: 2:55 PM	

붙임1. 측정위치도(측정장소)

소재지번	경기도 파주시 진동면 해마루길 80 (진동면)	세부위치	측정위치도(건물외부)
------	---------------------------	------	-------------



석면 비산 측정 결과보고서 별지서식2. 사진첩


(1 / 1)

측정일자: 2026.02.12

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점1			#01
	측정 시작 시간: 10:20 AM	측정 종료 시간: 12:35 PM	
폐기물보관지점2			#02
	측정 시작 시간: 10:20 AM	측정 종료 시간: 12:35 PM	

붙임1. 측정위치도(측정장소)

소재지번	경기도 파주시 진동면 해마루길 80 (진동면)	세부위치	측정위치도(건물외부)
------	---------------------------	------	-------------



석면 비산 측정 결과보고서 별지서식2. 사진첩


(1 / 1)

측정일자: 2026.02.13

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점1			#01
	측정 시작 시간: 10:15 AM	측정 종료 시간: 12:30 PM	
폐기물보관지점2			#02
	측정 시작 시간: 10:15 AM	측정 종료 시간: 12:30 PM	

붙임1. 측정위치도(측정장소)

소재지번	경기도 파주시 진동면 해마루길 80 (진동면)	세부위치	측정위치도(건물외부)
------	---------------------------	------	-------------



석면 비산 측정 결과보고서 별지서식2. 사진첩


(1 / 1)

측정일자: 2026.02.14

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점1			#01
측정 시작 시간: 9:45 AM		측정 종료 시간: 12:00 PM	
폐기물보관지점2			#02
측정 시작 시간: 9:45 AM		측정 종료 시간: 12:00 PM	

붙임1. 측정위치도(측정장소)

소재지번	경기도 파주시 진동면 해마루길 80 (진동면)	세부위치	측정위치도(건물외부)
------	---------------------------	------	-------------



석면 비산 측정 결과보고서 별지서식2. 사진첩

(1 / 1)

측정일자: 2026.02.15

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점1	 <p>측정 시작 시간: 10:35 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 12:50 PM</p>	#01
폐기물보관지점2	 <p>측정 시작 시간: 10:35 AM</p>	 <p>측정 종료 시간: 12:50 PM</p>	#02

붙임1. 측정위치도(측정장소)

소재지번	경기도 파주시 진동면 해마루길 80 (진동면)	세부위치	측정위치도(건물외부)
------	---------------------------	------	-------------

